

## HSG65 인터넷 느림의 문제점

1. HSG65에 기본 탑재되어 있는 Opera browser의 기본 성능이 현저히 낮아 웹사이트 검색 및 유튜브 동영상 1080P재생시 버퍼링 발생 하위 화질로 내리면 정상적으로 재생.
2. 유튜브 어플리케이션을 APKPURE에서 설치시 HSG65자체에 정상적으로 설치되는 되지만, HSG65어플리케이션 모음 공간에 유튜브 어플리케이션 아이콘이 생성이 안됨.

## HSG65 인터넷 느림에 대한 넥소에서 확인내용

1. HSG65에 Dolphin Browser설치 후 웹사이트 검색 및 유튜브 동영상 1080P재생시 문제 해결
2. 유튜브 어플리케이션을 유튜브TV용 어플리케이션으로 설치시 아이콘이 생성됨.  
※ 유튜브TV용 어플리케이션을 사용시 휠스크롤이 터치로 작동 안되며 리모컨으로 휠스크롤을 하여야 함.